




Bilaga K5 Bullerkartor




Figur 5: Dagbrott 2 år 1, ljudutbredning med 3 m bullervall av morän, se gråmarkering, och ljuddämpad borrhigg placerad vid det rosa krysset. Den ljusgröna ytan är riksintresse friluftsliv Torne älv.




Figur 6: Dagbrott 4 år 1, ljudutbredning med 3 m bullervall, se grålinje, och luddämpad borrhigg. Den ljusgröna ytan är riksintresse friluftsliv Torne älv.




Figur 7: Dagbrott 1 år 1, ljudutbredning med 3 m bullervall, se grålinje, och luddämpad borrhög. Den ljusgröna ytan är riksintresse friluftsliv Torne älv.



Figur 8: Dagbrott 2, en pall ner 10 m, efter 1 års produktion. Ljudutbredning med 3 m bullervall, se grålinje, och luddämpad borrhög. Den ljusgröna ytan är riksintresse friluftsliv Torne älv.



Figur 9: Dagbrott 1, en pall ner 10 m, efter 1 års produktion. Ljudutbredning med 3 m bullervall, se grålinje, och ljuddämpad borrhög. Den ljusgröna ytan är riksintresse friluftsliv Torne älv.



Figur 10: Dagbrott 4 en pall ner 10 m, efter 1 års produktion. Ljudutbredning med 3 m bullervall, se grålinje, och ljuddämpad borrhög. Den ljusgröna ytan är riksintresse friluftsliv Torne älv.